



30-09-13

FROM : [Apostolos Beligiannis](#)
Maintenance Supervisor
Schimatari Viotias Greece
Tel. +302262051233
Fax. +302262059335
Mobile. +306970007353

TO : 'IFB INTEREXPERTS' ΦΩΣΤΙΝΗΣ Α. – ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ Α. Ο.Ε.

Αγαπητέ Κύριε Μπάκουλα,

Σας στέλνω φωτογραφίες από τον εναλλάκτη που ανοίξαμε όπως θα δείτε έχει κάνει μία κρούστα αλάτων στην κεφαλή και στις σωληνώσεις εναλλαγής θερμότητας, (ξεπλύθηκε με νερό εύκολα και άμεσα με το λάστιχο όπως φαίνεται και στις σχετικές φωτογραφίες παρακάτω). Το πολύ σημαντικό όμως είναι ότι όλες οι σωλήνες εναλλαγής θερμότητας ήταν ανοιχτές, φαίνονται και στις φωτογραφίες, μετά από 3,5 μήνες λειτουργίας και χωρίς να έχει προηγηθεί χημικός καθαρισμός.

(See attached file: DSC02258.JPG)(See attached file: DSC02251.JPG)

(See attached file: DSC02252.JPG)(See attached file: DSC02256.JPG)

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Apostolos Beligiannis
Maintenance Supervisor

A member of the Coca-Cola Hellenic Group



